




Załącznik nr 1



Zdjęcia ©2016 Google, Dane mapy ©2016 Google 5 m

Mapy Google




ruch pieszych



pojazdy ograniczające widoczność, nieprawidłowo zaparkowane

Google Kasprzaka

Załącznik nr 2



Data zdjęcia: maj 2014 © 2016 Google

Poznań, wielkopolskie
Street View – maj 2014



**pas zieleni zdewastowany przez parkujące pojazdy oraz osoby
piesze**

Mapy Google



wysoki krawężnik



→ trasa ruchu pieszych



wysoki krawężnik i zdewastowana zielen



pojazdy ograniczające widoczność